










## ■ガウスメーター 製品ラインナップ >>

モデル名	410 型	5170 型	5180 型	425 型	475 型	F41 型	F71 型	8010 型	8030 型	
メーカー										
タイプ	1 軸 (ハンデ イ)	1 軸 (ハンデ イ)	1 軸 (ハンデ イ)	1 軸	1 軸	1 軸	3 軸	1 軸	3 軸・3ch	
基本確度 (DC)	2% ※1	2% ※1	1.10% ※1	0.20%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	
測定範囲	10 $\mu$ T ~ 2T	100nT ~ 2T	100nT ~ 3T	100nT ~ 35T	30nT ~ 35T	20nT ~ 35T	20nT ~ 35T	0.1nT ~ 30T	0.1nT ~ 30T	
周波数範囲	DC ~ 10kHz	DC ~ 10kHz	DC ~ 20kHz	DC ~ 10kHz	DC ~ 50kHz ※ 2	DC ~ 50kHz	DC ~ 50kHz	DC ~ 50kHz	DC ~ 50kHz	
出力	GPIB	×	×	×	×	○	オプション	オプション	×	×
	シリアル	×	×	USB	USB	○	イーサネット /USB	イーサネット /USB	イーサネット /シリアル	イーサネット /シリアル
	アナログ	×	×	×	×	○	○	○ (1ch)	○	○

注：測定範囲、周波数範囲はプローブによります。

※1：標準プローブ込みの基本確度になります。

※2：サイン波周波数範囲DC～20kHz